


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ DA-LM1100

Данное руководство предназначено для пользователей крепления DA-LM1100, монтируемого на линейной опоре. Оно включает в себя инструкции по монтажу крепления DA-LM1100 на линейной опоре.



- Это крепление предназначено для использования с камерами серии DC-S. Не используйте его с другими камерами.
- Установка должна выполняться квалифицированным персоналом в соответствии со всеми местными нормами и правилами.
- Возможно, вам потребуется укрепить линейную опору. Если линейная опора недостаточно крепкая для поддержки камеры, камера может упасть.
- Не используйте данное изделие для других целей.

Установка

Установите крепление на линейную опору следующим образом:


1 Установите крепление 1 на линейную опору.

Прикрепите крепление 1 к линейной опоре, отрегулировав длину ремня. Вы можете отрегулировать длину ремня, затянув или ослабив зажимной винт.

Линейная опора DIA. 76 ~ 230 мм (2,99 ~ 9,06 ")

Ремень [Длина макс.
750 мм (29,53 дюйма)]


Зажимной винт



2 Присоедините крепление 2 к креплению 1.

Крепление 1

Крепление 2



Подсоедините камеру к креплению следующим образом:

3 Подсоедините кабели от внешних устройств, сетевого адаптера и адаптера питания к креплению 2.

4 Подсоедините камеру к креплению 2, повернув универсальную гайку.



Не поворачивайте камеру, а поворачивайте универсальную гайку при подсоединении камеры к креплению 2, иначе кабель будет скручен.

5 Включите питание.

Габаритные размеры

Единица измерения: мм (дюйм)

